

Jumta skulptūru atjaunošanas process

Foto Juris Kīgelis



Līdz 2011. gada 18. oktobrim uz Saldus pamatskolas vecā korpusa jumta atrodas sadrupušas dekoratīvās figūras. Tām nepieciešama restaurācija.



Figūru stiprinājuma pamatnes izdrupušas

Izdrupuši Kieģeļi



18/10/2011 16:25



Stipri bojātas
dekoratīvās
figūras,
atsevišķas
daļas
neeksistē

18/10/2011 16:25



Katrai figūrai
ir sava
nozīme.

Tās simbolizē
– čaklumu,
strādīgumu
un zināšanas

Šī figūra
simbolizē
zemeslodi,
diemžēl,
arī tai
nepieciešama
restaurācija



18/10/2011 16:26

Skumji, jo
skolas
jumtu rotā
tikai
drupas



Bojāta karnīze,
tajā pat
ieaudzis koks



18/10/2011 16:26

Figūrai – vāze
arī
nepieciešama
restaurācija



18/10/2011 16:27

Sadarbībā ar skolas padomi un
uzņēmēju Argotu Lūsiņu skolas
jumtu šodien, 2014. gada 14. aprīlī,
rotās jaunās figūras



Tēlnieks Sandis
Aispurs savā
darbnīcā restaurē
skolas jumta figūras

Čaklums

Strādīgums





Zināšanas





Ar pacēlāju skulptūras tiek novietotas uz jumta





**Saldus pamatskolas
skolēni vēro kā
skulptūras novieto uz
jumta**



**Atjaunotās skulptūras uzstādīja
2014. gadā**